MEDIZINISCHE
UNIVERSITÄT WIEN

**Wasserhygiene**
Institut für Hygiene und Angewandte Immunologie
Zentrum für Pathophysiologie, Infektiologie und Immunologie

Leitung: Ao. Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Regina Sommer
Kinderspitalgasse 15, A-1090 Wien, Austria
Tel.: +43-1-40160-33050, Fax.: +43-1-40160-933000
E-Mail: regina.sommer@meduniwien.ac.at
DVR: 2108638

Zahl: **HW 123/1417-1418/26/AS/Ae/sh/MD**

# WASSERUNTERSUCHUNG

## INSPEKTIONSBERICHT

| | |
|---|---|
| Betreff: | **WVA Moosbrunn - evn wasser** |
| Untersuchung: | Eigenkontrolle gemäß Trinkwasserverordnung<br>BGBl. II Nr. 304/2001 idgF |
| Behördliche Vorschreibung: | WL-924 (Mindestinspektionsplan vom 01.04.2008)<br>GS4-SR-29/090-2007 |
| Auftraggeber: | Gemeinde 2440 Moosbrunn, Hauptplatz 9<br>(Tel. 02234/73327-0) |
| Probe(n) entnommen am: | 14.04.2026 |
| Probe(n) entnommen durch: | Hygiene-Institut (Angelika Schmidhuber) |
| Verfahren: | ISO 5667-5 und ISO 19458 (Zweck A)<br>ÖNORM M 5874 |
| Letzte(r) Bericht(e): | HW 484/3647/25 |
| Anlage: | Prüfbericht(e): W 1417-1418/26 (Anzahl Seiten: 2) |

Ortsbefund

Folgende Angaben wurden im Zuge der Begehung erhoben:

Überregionale Wasserversorgung: evn wasser

Menge des abgegebenen Wassers pro Tag (m³) (Jahresdurchschnitt): 288
Einwohnerzahl des Versorgungsgebietes (Haupt- u. Nebenwohnsitze): 2.020

Anzahl der Übergabestellen des überregionalen Wasserversorgers in das Ortsnetz: 2

Anzahl an gemeindeeigenen Behältern für die Wasserversorgung des Ortsnetzes: 0

Ortsnetzerweiterungen oder Leitungserneuerungen:
- 2025: keine Ortsnetzerweiterungen oder Leitungserneuerungen durchgeführt
- 2026: keine Ortsnetzerweiterungen oder Leitungserneuerungen durchgeführt bzw. geplant

Besondere Vorkommnisse: keine

Spülungen des Ortsnetzes: werden monatlich durchgeführt

Name des Wassermeisters / Wasserwartes / zuständige Person: Martin Hauser

MEDIZINISCHE
UNIVERSITÄT WIEN

**Wasserhygiene**
Institut für Hygiene und Angewandte Immunologie
Zentrum für Pathophysiologie, Infektiologie und Immunologie

Leitung: Ao. Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Regina Sommer
Kinderspitalgasse 15, A-1090 Wien, Austria
Tel.: +43-1-40160-33050, Fax.: +43-1-40160-933000
E-Mail: regina.sommer@meduniwien.ac.at
DVR: 2108638

## Probenahmestellen

| Prot. Nr. | Bezeichnung | Prüfbericht Anzahl Seiten |
|---|---|---|
| W 1417/26 | Ortsnetz Moosbrunn - Süd, Bereich Festsaal, N8950969R3 (Festsaal, Schankbereich, Einhandmischer) | 1 |
| W 1418/26 | Ortsnetz Moosbrunn - Ost, Bereich Kläranlage, N8952186R3 (Kläranlage, Aufenthaltsraum, Einhandmischer) | 1 |

## Untersuchungsergebnis und Interpretation

(Routinemäßige Kontrolle R)

| Prot. Nr., Kurzbezeichnung | Chemische und physikalische Parameter | Bakteriologische Parameterwerte*) | Chemische, physikalische und bakteriologische Indikatorparameterwerte*) |
|---|---|---|---|
| W 1417/26, Ortsnetz Moosbrunn - Süd, Bereich Festsaal (R) | unauffällig | eingehalten | eingehalten |
| W 1418/26, Ortsnetz Moosbrunn - Ost, Bereich Kläranlage (R) | unauffällig | eingehalten | eingehalten |

*) gemäß Trinkwasserverordnung (BGBl. II Nr. 304/2001 idgF)

## Beurteilung

Beim Lokalaugenschein sind aus wasserhygienischer Sicht keine Mängel am Zustand der Wasserversorgungsanlage festgestellt worden, die eine Eignung des Wassers als Trinkwasser ausschließen.

Aufgrund des vorliegenden Untersuchungsergebnisses **entsprach** das Wasser der WVA Moosbrunn - evn wasser im Rahmen des Untersuchungsumfanges zum Zeitpunkt der Probenahme den lebensmittelrechtlichen Vorschriften.

## Empfehlung

Um eine einwandfreie Wasserqualität im Ortsnetz zu gewährleisten, ist es erforderlich, das Leitungssystem nach Arbeiten am Rohrstrang oder nach Rohrgebrechen (in Absprache mit der evn wasser) zu spülen und nötigenfalls zu desinfizieren.

Wien, den 11. Juni 2026

Freigabe durch Leitung:

Dipl.-Ing. Elisabeth Holzhammer
(berechtigt zur Inspektion gemäß ISO 17020 und zur Untersuchung und Begutachtung von Trinkwasser gemäß § 73 LMSVG)

*Dieser Bericht darf nur vollinhaltlich ohne Weglassung oder Hinzufügung veröffentlicht werden. Soll dieser Bericht auszugsweise abgedruckt oder vervielfältigt werden, so ist vorher die Genehmigung der API Hygiene Wien einzuholen.*

*Für die Vertraulichkeit der Handhabung aller Informationen, die während der Durchführung der Labortätigkeiten erhalten wurden, wird die Verantwortung übernommen.*

MEDIZINISCHE
UNIVERSITÄT WIEN

Institut für Hygiene und Angewandte Immunologie
Zentrum für Pathophysiologie, Infektiologie und Immunologie
**WASSERHYGIENE**
Leitung: Ao. Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Regina Sommer
1090 Wien, Kinderspitalgasse 15
Tel. 01/40160-33050 Fax 01/40160-933000

# PRÜFBERICHT

Nr. 10282/14.04.2026/64772/GW

EDV-Nr.: 10282
Bezeichnung: WVA Moosbrunn - evn wasser, WL-924

Prot.Nr.: **W 1417/26** Probenahme (Datum/Uhrzeit): 14.04.2026 / 12:10
Probeneingang: 14.04.2026 ProbenehmerIn: Angelika Schmidhuber
Probenbezeichnung: Ortsnetz Moosbrunn - Süd, Bereich Festsaal, N8950969R3
Probenahmestelle: Festsaal, Schankbereich, Einhandmischer

| Parameter | Einheit | Ergebnis | TVW* | Verfahren |
|---|---|---|---|---|
| Wassertemperatur (vor Ort) | °C | 11,7 | 25 | DIN 38404-4 |
| Aussehen (vor Ort) | | ohne Besonderheiten | | ÖNORM M 6620 |
| Geruch (vor Ort) | | geruchlos | | ÖNORM M 6620 |
| Geschmack (vor Ort) | | ohne Besonderheiten | | ÖNORM M 6620 |
| Koloniezahl bei 22°C | KBE/ml | 0 | 100 | ISO 6222 |
| Koloniezahl bei 37°C | KBE/ml | 0 | 20 | ISO 6222 |
| Coliforme Bakterien (100 ml) | KBE/100 ml | 0 | 0 | ISO 9308-1 |
| Escherichia coli (100 ml) | KBE/100 ml | 0 | 0 | ISO 9308-1 |
| Intestinale Enterokokken (100 ml) | KBE/100 ml | 0 | 0 | ISO 7899-2 |
| pH-Wert | | 7,8 | 6,5 - 9,5 | ISO 10523 |
| Leitfähigkeit bei 20°C | µS/cm | 365 | 2500 | EN 27888 |

* Parameter- bzw. Indikatorparameterwert gemäß Trinkwasserverordnung (BGBl. II Nr. 304/2001 idgF) und ÖLMB, Kap. B1
** Anzahl koloniebildender Einheiten (KBE)
*** nicht im Akkreditierungsumfang der API Hygiene Wien

Für die Ausfertigung: physikal.-chem.: AS mikrobiolog.: Leitung:



Eine auszugsweise Weitergabe des Prüfberichtes bedarf der schriftlichen Zustimmung der akkreditierten Prüf- und Inspektionsstelle.

MEDIZINISCHE
UNIVERSITÄT WIEN

Institut für Hygiene und Angewandte Immunologie
Zentrum für Pathophysiologie, Infektiologie und Immunologie
**WASSERHYGIENE**
Leitung: Ao. Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Regina Sommer
1090 Wien, Kinderspitalgasse 15
Tel. 01/40160-33050 Fax 01/40160-933000

# PRÜFBERICHT

Nr. 10282/14.04.2026/64773/GW

EDV-Nr.: 10282
Bezeichnung: WVA Moosbrunn - evn wasser, WL-924

Prot.Nr.: **W 1418/26** Probenahme (Datum/Uhrzeit): 14.04.2026 / 11:55
Probeneingang: 14.04.2026 ProbenehmerIn: Angelika Schmidhuber
Probenbezeichnung: Ortsnetz Moosbrunn - Ost, Bereich Kläranlage, N8952186R3
Probenahmestelle: Kläranlage, Aufenthaltsraum, Einhandmischer

| Parameter | Einheit | Ergebnis | TVW* | Verfahren |
|---|---|---|---|---|
| Wassertemperatur (vor Ort) | °C | 11,5 | 25 | DIN 38404-4 |
| Aussehen (vor Ort) | | ohne Besonderheiten | | ÖNORM M 6620 |
| Geruch (vor Ort) | | geruchlos | | ÖNORM M 6620 |
| Geschmack (vor Ort) | | ohne Besonderheiten | | ÖNORM M 6620 |
| Koloniezahl bei 22°C | KBE/ml | 2 | 100 | ISO 6222 |
| Koloniezahl bei 37°C | KBE/ml | 0 | 20 | ISO 6222 |
| Coliforme Bakterien (100 ml) | KBE/100 ml | 0 | 0 | ISO 9308-1 |
| Escherichia coli (100 ml) | KBE/100 ml | 0 | 0 | ISO 9308-1 |
| Intestinale Enterokokken (100 ml) | KBE/100 ml | 0 | 0 | ISO 7899-2 |
| pH-Wert | | 7,9 | 6,5 - 9,5 | ISO 10523 |
| Leitfähigkeit bei 20°C | µS/cm | 365 | 2500 | EN 27888 |

* Parameter- bzw. Indikatorparameterwert gemäß Trinkwasserverordnung (BGBl. II Nr. 304/2001 idgF) und ÖLMB, Kap. B1
** Anzahl koloniebildender Einheiten (KBE)
*** nicht im Akkreditierungsumfang der API Hygiene Wien

Für die Ausfertigung: physikal.-chem.: AS mikrobiolog.: Leitung:



Eine auszugsweise Weitergabe des Prüfberichtes bedarf der schriftlichen Zustimmung der akkreditierten Prüf- und Inspektionsstelle.